



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE	
Došlo dne: 21. 09. 2022	Převzal: /Kles/
Č.j.: 3513/2022	Zpracovatel: Chy
Počet listů/příloh:	

Město Modřice
Vážený pan
Ing. Josef Šiška, starosta
IČ 00282103
náměstí Svobody 93
664 42 Modřice
dat. schránka: 6yebzhn
č.j. MOD-2037/2022

č. j. RSD-145110/2022-2/19420
sp. zn. 53/22-133

VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 13. 9. 2022 podání Města Modřice, IČ 00282103, se sídlem náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, zastoupeného Ing. Josefem Šiškou, starostou, které je žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., (dále jen „Žádost“), o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací:

„zda na komunikaci I/52 v Modřicích při objektech čp. 489 a čp. 551 byla od posledního měření hlukové zátěže v roce 2020 provedena další následná měření a pokud ano, s jakým výsledkem, a dále zda ŘSD v této lokalitě plánuje realizovat konkrétní protihluková opatření a v jakém časovém horizontu.“

K předmětu Žádosti uvádíme, že poslední měření hlukové zátěže realizované v 6/2019 potvrdilo dodržování hygienických limitů a jakékoli další opakování měření od té doby nebylo odůvodněné. Realizace PHS u objektu dvojdomu čp. 489 a 551 podél I/52 je tedy sporná jak z hlediska zákona o ochranně zdraví, tak i po technické stránce.

Šířka volného prostoru mezi objekty a komunikací I/52 je nedostatečná pro umístění PHS z důvodu bezpečnosti dopravy. Také v těchto místech nelze stěnu stavebně založit, neboť se v těchto místech nachází kanalizace. Do případného hypotetického řešení nadlimitní zátěže spadá dům č.p. 551, objekt čp. 489 je od komunikace oddělen samostatnou zdí.

Ochrana domu č.p. 551 by se týkala chráněného venkovního prostoru staveb ve vztahu k půdní nástavbě. Zde je sporná situace v tom, že se nejedná v celém rozsahu o původní stavbu, neboť půdní nástavba byla realizována v posledních letech na stavební povolení již během aktuální legislativy, tj. s odpovědností ochrany obytných prostor nemovitosti stavebníkem. Za ŘSD nemáme doposud ani potvrzeno, zda byla nástavba již dokončena a zkolaudována.

Další kroky ohledně protihlukových opatření v těchto místech tedy ze strany ŘSD nejsou opodstatněné a žádné aktuálně neprobíhají.

S pozdravem

Digitálně podepsal
Mgr. Kateřina Kejmarová
Ředitelství silnic a dálnic ČR
21.09.2022 08:33:59

Mgr. Kateřina Kejmarová
vedoucí oddělení specializovaných právních činností
právní odbor

